



## **NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE**

# **HONDA CB 1000 Hornet CB 1000 Hornet SP**

<b>HONDA</b>	<b>CB 1000 Hornet / SP</b>	EURO5+  CARB  VEICOLO CON DOPPIA SONDA LAMBDA VEHICLE WITH TWO OXYGEN SENSOR
VEHICLE TYPE: SC86		
 INDY RACE EVO CARBON END CAP <b>ECE HOMOL.</b> TITANIUM 71982PK * ALUMINIUM "DARK" 71982AKN *		
<b>ATTENZIONE / ATTENTION</b> L'INSTALLAZIONE DEI COLLETTORI ARROW PUÒ PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE» WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTORS A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR		
 COLLETTORI RACING RACING COLLECTORS 71797MI *		
* TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES		

<b>IT</b>	<b>ALLARME CENTRALINA</b>	<b>EN</b>	<b>ECU ALERT</b>
	I'installazione del kit collettori Arrow può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.		When installing Arrow collectors kit, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters.

**ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.**

Via Citerne 128/130  
06016 San Giustino (PG) - ITALY  
Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37  
www.arrow.it - info@arrow.it





## **NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE**

# **HONDA CB 1000 Hornet CB 1000 Hornet SP**

<b>IT</b>	<b>VALVOLA ALLO SCARICO</b>	<b>EN</b>	<b>EXHAUST VALVE SYSTEM</b>
	<p>Nella CB 1000 Hornet versione SP, l'installazione di uno dei terminali Arrow richiede la rimozione della valvola allo scarico originale. Il sistema di diagnostica di bordo (EOBD) segnala il mancato funzionamento della valvola mediante un segnale di errore sul display e la centralina può entrare in modalità "protezione".</p> <p>Installando quindi uno dei terminali Arrow è fortemente consigliato rimappare la centralina con mappatura che escluda la funzione valvola o l'installazione, in alternativa, di un emulatore valvola elettronico tra quelli disponibili sul mercato.</p>		<p>In the CB 1000 Hornet SP version, installing Arrow silencers will require to remove the original exhaust valve system. On-board diagnostic system (EOBD) will display a warning message due to the exhaust valve malfunction and ECU can enter "recovery mode".</p> <p>Therefore when installing one of the Arrow silencers it is strongly recommended to remap ECU with a map de-activating valve function or, as an alternative, to install an exhaust valve emulator system, available in the market.</p>

**ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.**

Via Citerne 128/130  
06016 San Giustino (PG) - ITALY  
Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37  
[www.arrow.it](http://www.arrow.it) - [info@arrow.it](mailto:info@arrow.it)

